

Hải Dương, ngày 05 tháng 09 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ về thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương, địa chỉ: Thanh Xá, Liên Hồng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bùi Sỹ Hồng trưởng phòng VT-TBYT, SĐT: 0936.811.207, gmail: [bvnhhd2023gmail.com](mailto:bvnhhd2023gmail.com)

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương, địa chỉ: Thanh Xá, Liên Hồng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Nhận qua email: [bvnhhd2023gmail.com](mailto:bvnhhd2023gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 05 tháng 09 năm 2023 đến trước 16.30h ngày 18 tháng 09 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 09 năm 2023.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế cụ thể như sau:

Stt	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy thở e360 hãng Newpost /Seri: N14360425181	- Máy báo lỗi cảm biến áp lực, máy không hoạt động, báo lỗi hiệu chuẩn ban đầu. - Sửa chữa, thay thế linh kiện. - Hiệu chuẩn thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.	01	Máy



2	Máy thở e360 hãng Newpost/ Seri: N14360425234	- Máy báo lỗi cảm biến áp lực, máy không hoạt động, báo lỗi hiệu chuẩn ban đầu. - Sửa chữa, thay thế linh kiện . - Hiệu chuẩn thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.	01	Máy
3	Máy thở e360 hãng Newpost/ Seri: N12361222463	- Máy báo lỗi hoạt động, lỗi nguồn điện, Reset liên tục, báo lỗi hiệu chuẩn ban đầu. - Sửa chữa, thay thế linh kiện. - Hiệu chuẩn thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.	01	Máy
4	Máy thở e360 hãng Newpost/ Seri: N12360420333	- Máy báo lỗi hoạt động, lỗi nguồn điện, Reset liên tục, báo lỗi hiệu chuẩn ban đầu, rò rỉ khí, báo lỗi PEEP. - Sửa chữa, thay thế linh kiện. - Hiệu chuẩn thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.	01	Máy
5	Lồng ấp sơ sinh OHMEDA/ Seri: HDFT50178 và HDFR50046	- Máy không hoạt động, báo lỗi E002. - Sửa chữa, thay thế linh kiện. - Hiệu chuẩn thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.	02	Máy
6	Máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden Mode: BSM 3562/ Seri: 06746	- Máy không hoạt động, lỗi bật không lên nguồn. - Sửa chữa, thay thế linh kiện. - Hiệu chuẩn thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.	01	Máy
7	Máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden Mode: PVM 2701/ Seri: 13890	- Máy không hoạt động, lỗi không bật được nguồn - Sửa chữa, thay thế linh kiện. - Hiệu chuẩn thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.	01	Máy
8	Lồng ấp COBAMS. Mode: Cristina Manual. Seri: 003B181217.	- Máy không gia nhiệt theo cài đặt . - Sửa chữa, thay thế linh kiện. - Hiệu chuẩn thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.	01	Máy





- Địa điểm thực hiện dịch vụ: Bệnh viện Nhi Hải Dương- Thanh Xá, Liên Hồng, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.8

- Các Công ty, đơn vị báo giá: Dự kiến thời gian hoàn thành dịch vụ theo Danh mục dịch vụ Yêu cầu báo giá.

- Yêu cầu các đơn vị gửi báo giá theo đúng mẫu báo giá quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế.

- Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu: VT



**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thị Thức**

