

Hải Dương, ngày 15 tháng 7 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ về thiết bị y tế tại Việt Nam

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP của chính phủ ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế;

Bệnh viện Nhi Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: sửa chữa máy theo dõi bệnh nhân với nội dung cụ thể như sau.

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Hải Dương, địa chỉ: Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bùi Sỹ Hồng Trưởng phòng VT-TBYT, SĐT: 0936.811.207

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tại địa chỉ: Bệnh viện Nhi Hải Dương, địa chỉ: Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 15 tháng 07 năm 2024 đến trước 16.30h ngày 25 tháng 07 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 07 năm 2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá.

1. Chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu theo bảng sau:

STT	Danh mục thiết bị	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
01	Máy theo dõi bệnh nhân Life Scope Mode: BSM-3562. Seri: 10978 Năm sx: 2015 Hãng sx: Nihon Kohden/Nhật bản	Máy báo lỗi kết nối cáp ECG(cáp điện tim), kèm còi báo kêu inh ỏi	Máy	01
02	Máy theo dõi bệnh nhân Life Scope Mode: BSM-3562. Seri: 15546 Năm sx: 2016 Hãng sx: Nihon Kohden/Nhật bản	Máy bật không nên màn hình, đèn báo hiển thị điện đầu vào vẫn sáng	Máy	01
03	Máy theo dõi bệnh nhân Votem Mode; VP-1000 Seri: BBKT039 Năm sx: 2010 Xuất xứ : Hàn Quốc	Máy bật không nên màn hình, đèn báo hiển thị điện đầu vào vẫn sáng	Máy	01

2. Bên cung cấp dịch vụ xuống kiểm tra, khảo sát máy theo nội dung yêu cầu và thiết lập biên bản kiểm tra thiết bị trước khi báo giá.

3. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Tại Bệnh viện Nhi Hải Dương- Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.


4. Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ: 30 ngày, kể từ ngày 2 bên ký kết hợp đồng.

5. Vật tư, linh kiện thay thế phải có nguồn gốc, xuất xứ theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP của chính phủ ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế.

6. Thời gian bảo hành: Bên cung cấp dịch vụ nêu rõ thời gian bảo hành.

- Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu: VT

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Hải**